



MINISTERUL MEDIULUI AL REPUBLICII MOLDOVA
INSPECTORATUL ECOLOGIC DE STAT



MD 2005, mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, 9
tel/fax 022 22 16 21, 022 22 69 15
E-mail: mediu@ies.gov.md; www.ies.gov.md

11.07.2017 Nr. 1252
La nr. _____ din _____

**Asociația Reporteri de
Investigație și Securitate
Editorială (RISE MOLDOVA)**
str. Armenească 44/1, et.2, of.3
mun. Chișinău

Prin prezenta, Inspectoratul Ecologic de Stat Vă informează că, la data de 29.12.2016 la solicitarea Ministerului Mediului nr. 368-p/16 din 05.01.2017 a efectuat un control inopinat, pentru stabilirea legalității extragerii nisip-prundișului pentru construcții din limitele zăcămintului de nisip-prundiș „Ohrincea” (partea de Est), situat la 0,5 km Est de s. Ohrincea, r. Criuleni.

Pentru efectuarea controlului la fața locului a fost emisă o Decizie/Delegație de Control, care a fost înmînată reprezentantului S.A. „Crioconstrucția” în ziua cînd a fost desfășurat controlul propriu-zis.

În procesul controlului și în rezultatul examinării proiectului tehnic de exploatare a zăcămintului „Ohrincea” (partea de Est), s-a constatat că S.A. „Crioconstrucția” efectuează lucrările de valorificare a zăcămintului cu abateri de la proiectul tehnic de lucru aprobat, de la prevederile legislației subsolului și funciare în vigoare și anume:

a) exploatarea zăcămintului este efectuată selectiv prin intermediul a 2 (două) abataje de nisip-prundiș separate unul de altul, amplasate în regiuni diferite a zăcămintului, încălcîndu-se astfel prevederile art. 39, lit. d) și art. 61, alin. (1), lit. a) ale Codul subsolului nr.3-XVI din 02.02.2009;

b) în regiunea sectorului nr. 2 de exploatare a zăcămintului s-au depozitat roci de decopertare pe un sector care nu este prevăzut în proiectul tehnic de lucru, încălcîndu-se astfel prevederile art. 39, lit. b), art. 59, alin. (1) și art. 72, alin. (4), lit. a) ale Codul subsolului nr.3-XVI din 02.02.2009;

c) unghiul pantei treptei de decopertare nelucrătoare constituie circa 90⁰, pe cînd conform proiectului tehnic de lucru trebuie să constituie 40⁰, încălcîndu-se astfel prevederile art. 39, lit. b), art. 59, alin. (1), art. 61, alin. (1), lit. c) și art. 72, alin. (4), lit. a) ale Codul subsolului nr.3-XVI din 02.02.2009.

d) se efectuează lucrări de extragere a zăcămintelor minerale utile de pe un șir de terenuri fără documente ce ar confirma dreptul de deținere a terenului și fără a fi schimbată destinația terenurilor din categoria agricolă în terenuri pentru extragerea zăcămintelor minerale utile pe o suprafață de 5 ha, încălcîndu-se prevederile art. 20 și art. 71 ale Codului Funicar din 25.12.1991.

Ca urmare a fost stabilit prejudiciul cauzat mediului în mărime de 3,173,848 lei, precum și pierderi a producției agricole cauzate în urma folosirii terenurilor contrar destinației, fără excluderea acestora din circuitul agricol cu scopul exploatărilor miniere pe suprafața de 5 ha ce constituie suma de 1,271,893,76 lei.

Inspectoratul Ecologic de Stat în conformitate cu prevederile art. 263 a Codului de Procedură Penală al Republicii Moldova, a expediat în adresa organelor de drept pentru examinare materialele controlului inopinat.

Referitor la actele solicitate, informăm că acestea reprezintă acte administrative întocmite unilateral în privința persoanei supuse controlului, astfel, reprezentînd purtători de informații cu caracter personal și care nu au un statut procedural definitiv, din care considerente se respinge solicitarea Dvs.

Șef adjunct al Inspectoratului



Vadim STÎNGACI